Dullac

TEXTILE & OBJET PUB. | SIGNALÉTIQUE & ENSEIGNE | IMPRIMERIE & PLAN

Bien préparer votre fichier pour l'impression DTF

Objectif : obtenir un transfert net, fidèle et durable, sans reprise inutile de votre fichier.

Rappel : Laize de 58 x 100 cm (Format Vertical)

- PNG HD
- Fond transparent
- 300 dpi
- Échelle 100 %

1

1. Formats & dimensions

- Format conseillé : PNG haute définition avec fond transparent.
- Fichier fourni à l'échelle 100 %, aux dimensions exactes d'impression.
- Indiquez clairement la largeur ou la hauteur finale souhaitée.
- Sans fond perdu, sans traits de coupe, sans repères d'impression.

2

2. Résolution & qualité

- Résolution recommandée : 300 dpi à taille réelle.
- Évitez les captures d'écran, visuels web compressés ou fichiers flous.



3

3. Couleurs, blanc & transparences

- RVB et CMJN acceptés : le RVB est souvent préférable pour les visuels très colorés ou photographiques.
- Une couleur affichée à l'écran peut différer du résultat imprimé.
- Les Pantone sont simulés : une correspondance stricte ne peut pas être garantie.
- Les effets fluo, métallisés ou dorés ne sont pas reproduits comme des encres spéciales.
- Conservez tous les éléments blancs que vous souhaitez imprimer.
- Ne créez pas la sous-couche blanche : elle est générée lors de la préparation DTF.
- Les zones réellement transparentes ne seront pas imprimées.



4

4. Finesse minimale

- Épaisseur minimale conseillée des traits : 1 mm.
- Évitez les détails isolés inférieurs à 1 mm, les poussières de pixels et les contours flous.

0 — 1 mm — 2 mm

Pourquoi ? Les détails trop fins peuvent mal recevoir la poudre, se transférer partiellement ou moins bien résister au lavage.



Concernant le texte, L'épaisseur minimale recommandée pour les lettres et les détails est de 1 mm. Si nécessaire, un contour peut être ajouté afin de renforcer les éléments trop fins. Les éléments blancs peuvent exceptionnellement être imprimés avec une épaisseur inférieure à 1 mm. Cette solution reste toutefois déconseillée, car les détails très fins risquent de moins bien résister aux lavages.

CHECKLIST

Checklist avant envoi

- PNG transparent
- Taille finale exacte
- 300 dpi
- Blancs à imprimer conservés
- Fichier propre sans halos